

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
О.В. Мартынова

« _____ » _____ 20 ____ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «24» июня 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 города Сызрани Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гагарина, д. 13, 8(8464)35-23-42, E-mail: school3-2012@mail.ru

Директор ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани Мартынова Ольга Владимировна

Адрес объекта: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д.12-А

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта :** город Сызрань
2. **Ведомственная принадлежность:** министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области
3. **Вид деятельности:** - образование
4. **Форма собственности объекта:** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 270 чел., проектная мощность 280 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта:** отдельно стоящее здание, двухэтажное, Базовый материал несущих конструкций: фундамент железобетонный ленточный блочный, стены - каменные кирпичные, перегородки – каменные кирпичные.
7. **Количество и назначение входов:** 8 (1 вход центральный, 7 входов запасных (противопожарных))
8. **Год постройки :** 1971 год
9. **Год последней реконструкции:** - 2012 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		350-400 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус, маршрутное такси №1,5,9,10,11,12,13,14,15,27,28,30; ост. «СГММЦБ - горбольница»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет	нет	нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		имеется			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного перехода	$\leq 0,025$ м		К, С, О	установка	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	да	К, С, О	установка	
	Тактильные средства, выполняющие	$\geq 0,8$ м	нет	С	установка	

	предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	нанесение	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	есть	К, С, О	установка	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,45 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К	создать	
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
	Места отдыха	наличие	-	К, О	-	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		-	запрещена
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	15 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным	6 x 3,6 м	-	К	-	

знаком для автомобиля инвалида					
Съезд с тротуара на проезжую часть:			да		-
Угол уклона	$\leq 1:12$	$\leq 1:12$		К	
Ширина	$\geq 1,0$ м	≥ 1		К	-
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-		К	-
Открытая лестница			нет		-
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-		О, С	-
Марш лестницы	3-12 ступеней	-		О, С	-
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-		О, С	-
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-		О, С	-
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет		О, С	-
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет		С	-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		О, С	-
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-		О, С	-
- горизонтальные завершения поручня сверху, снизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-		О, С	-
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-		О, С	-
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-		С	-
Пандус на рельефе			нет		-
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	1,0м		К	-
Уклон	≤ 8 %	10%		К	-

	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О	-	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О	-	
	Разворотные площадки:		-		-	
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,11 м			

	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,00 x 5,00 м	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,50 x 5,00 м	К	Установка пандуса	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	имеется	К, О, С	Не требуется	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О, С	соответствует	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С		
	Навес	наличие	нет	К, О	Не требуется	
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г	установка	
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху,	$\geq 0,3$ м		О, С		

	внизу с не травмирующим окончанием					
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	-	
	Пандус наружный	наличие	нет	К	Установка или приобретение переносного пандуса	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	$\geq 1,0$ м	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	8%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8м	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Не требуется	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м	1,20x2,40м	К	реконструкция	

		При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,14	К	Реконструкция или установка пандуса	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	нанесение	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Установка поручня со второй стороны	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,60-0,90	О, С	реконструкция	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	нет	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		Приобретение мобильного или переносного пандуса	

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	-	
Уклон	$\leq 8\%$		К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	-	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	-	
Пандус переносной	наличие	нет	К	приобретение	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,50 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	-	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установка пиктограммы	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка речевого маяка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	-	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	-	
Тактильная схема	наличие	нет	С	Разработать и установить тактильную схему	

Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не предусмотрены проектом	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	-	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	-	
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Установка поручней в коридорах	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	-	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	-	
Уклон	≤ 8 %		К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	-	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С	-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	-	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				-	
	Лифт пассажирский	наличие	нет		Не предусмотрен проектом	
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К	соответствует	
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Нанести на кабинет контрастную маркировку	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	-	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	-	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	-	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,55 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м		К		

	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструкция помещения и установка соответствующего оборудования	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	нанесение	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		

Открывание дверей	наружное	да			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	создание	
Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м		К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установка	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	установка	
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К	установка	
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	установка	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м		К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	нанесение	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установка тревожной кнопки	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение надписей, знаков, указателей	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение надписей	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение пиктограмм и указателей	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Нанесение тактильной информации по Брайлю	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Нанести тактильные средства	

					информации на ручки и двери кабинета	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Нанести тактильные средства информации на ручки и двери кабинета	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не предусмотрены основной деятельностью
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	Не предусмотрены основной деятельностью
	Малогабаритные аудиовизуальные	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	Не

	информационно-справочные системы					предусмотрены основной деятельностью

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – ВНД (временно недоступен)

Так как: 1. Пути движения к объекту нуждаются в реконструкции (пешеходные дорожки не соответствуют техническим характеристикам), имеются перепады высот; 2. Зона, прилегающая к объекту: нет знаков направления движения. 3. Входная группа: отсутствует тактильная полоса, отсутствует пандус (стационарный или переносной). 4. Пути движения: нет специальных указателей направления движения, навесное оборудование не установлено. 5. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не подключено оборудование с подключением слухового аппарата. 6. Санитарно-бытовая зона: отсутствуют санузлы для МГН, имеющиеся помещения не соответствуют ТСП. 7. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа.